


Baum Nr.	Verkehrssicherheit gemäß Gutachten Fa. Astrein	Maßnahmen gemäß Gutachten Fa. Astrein
1 Birke	nein	Fällung (sofort)
2 Eiche	ja, nach Maßnahme	Starkastbruch entfernen (optional)
3 Eiche	ja, nach Maßnahme	Kronenschnitt (sofort)
4 Eiche	ja	keine
5 Eiche	ja, nach Maßnahme	Kronenschnitt (optional)
6 Eiche	ja	keine
7 Eiche	ja	keine
8 Kiefer	ja	Totholzentfernung (optional)
9 Kiefer	ja	Totholzentfernung (optional)
10 Fichte	nein	Fällung (sofort)
11 Fichte	ja	ggf. nach Baumaßnahme prüfen
12 Eiche	ja, nach Maßnahme	Totholzentfernung (optional)
13 Fichte	ja	ggf. nach Baumaßnahme prüfen
14 Fichte	ja	keine
15 Fichte	ja	keine
16 Eiche	ja	keine
17 Fichte	ja	keine
18 Fichte	ja	keine
19 Eiche	ja, nach Maßnahme	Kronenschnitt (sofort)
20 Eiche	ja, nach Maßnahme	Totholzentfernung (optional)
21 Hainbuche	ja, nach Maßnahme	Kronensicherung mit Gurt (sofort) Kronenpflege (optional)



Ausschnitt BP Nr. 5 Rommelsried Süd-West

Baumbestand und Maßnahmen nachrichtlich übernommen aus:  
Gutachten Fa. Astrein vom 06.08.2024 sowie Einmessung Fa. SWECO vom 12.09.24



M 1 : 1.000

Anlage: Beiplan "Baumbestand und Maßnahmen"  
zur  
2. Änderung Bebauungsplan Nr. 5 "Süd-West"  
OT Rommelsried Gemeinde Kutzenhausen